




راهنمای نصب و نگهداری

# پمپ های فشار قوی






بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

راهنمای نصب و نگهداری

# پمپ های فشار قوی





**شرکت صنایع پمپ سازی ایران (پمپیران)** در سال ۱۳۵۲ هجری شمسی با هدف

تولید انواع پمپ برای مصارف شهری، کشاورزی و صنعتی تاسیس شده است.

**پمپیران** از ابتدای فعالیت با انعقاد قرارداد انتقال تکنولوژی از شرکت کا.اس.ب آلمان به مدت ۲۰ سال، انواع محصولات خود را تحت لیسانس تولید نموده و باعث نهادینه شدن تکنولوژی پمپ در ایران شده است.

**پمپیران** در شهر تاریخی و صنعتی تبریز در ۶۰۰ کیلومتری شمال غربی تهران تاسیس شده و کل زیر بنای کارگاههای تولیدی، آزمایشگاهی پشتیبانی آن حدود ۳۰۰۰ متر مربع و تعداد کارکنان شرکت حدود ۵۰۰ نفر می باشد.

**پمپیران** از سال ۱۳۷۰ به سهامی عام تبدیل شده و در حال حاضر دارای بیش از هزار و پانصد سهامدار است و سهام آن روزانه در بازار بورس تهران خرید و فروش می شود.

**پمپیران** اکنون به یک گروه تبدیل شده و با سرمایه گذاری در شرکت های متعدد فعالیت خود را توسعه داده است، در حال حاضر شرکت های گروه شامل موارد زیر است :

- پمپ سمنان انرژی - تولید کننده انواع پمپ های تاسیساتی و خانگی
- پمپ سازی نوید سهند - تولید کننده انواع پمپ های فاضلابی، ملخی شناور، نفتی و پتروشیمی
- صنایع نوید موتور - تولید کننده انواع الکتروموتورهای صنعتی و خانگی
- راشا - تولید کننده انواع قطعات ریخته گری
- معین آبشار - طراحی و نصب ایستگاههای پمپاز
- تلمبه سازان تبریز - توزیع قطعات یدکی و خدمات پس از فروش
- پیوند آویزه - واردات، صادرات و مشاوره
- فولاد یدک - ماشینکاری انواع قطعات پمپ

**پمپیران** کلیه محصولات خود را تحت استاندارد بین المللی ایزو ۹۰۰۱-۲۰۰۰ تولید می نماید و مصرف کنندگان پمپ را از کیفیت محصولات خود مطمئن می سازد. **پمپیران** در اغلب شهرهای ایران و برخی کشورهای جهان دارای نمایندگی فروش است و مشتریان می توانند با نرخ یکسان، محصول مورد نیاز خود را از نزدیک ترین نمایندگی خریداری نمایند.



**پمپiran** موفقیت و رشد خود را در آینده جستجو می‌کند و در تلاش است که :

- کیفیت خود را ارتقاء دهد .
- محصولات فعلی خود را متنوع‌تر کند .
- محصولات جدید تولید نماید .
- در صنایع تکمیلی و هم خانواده سرمایه گذاری کند .
- زمان تحويل را به حداقل برساند .
- رضایت مشتری را جلب نماید .

**پمپiran و گروه شرکت‌های اقماری محصولات زیر را تولید می‌کنند :**

- الکتروموتورهای شناور و چاه عمیق
- پمپ‌های شناور چاه عمیق
- پمپ‌های گریز از مرکز
- پمپ‌های گریز از مرکز (با آبدهی زیاد)
- پمپ‌های گریز از مرکز فشارقوی چند طبقه
- پمپ‌های گریز از مرکز یکپارچه
- پمپ‌های گریز از مرکز گل کش
- پمپ‌های سیرکولاسان آب گرم
- پمپ‌های تغذیه دیگ بخار
- پمپ‌های کفکش شناور
- پمپ‌های لجن‌کش شناور
- پمپ‌های ملخی شناور
- پمپ‌های فولادی نفت و پتروشیمی
- انواع الکتروموتورهای خانگی و صنعتی
- انواع قطعات ریخته‌گری
- سایر الکتروموتورها و پمپ‌های سفارشی



## فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱	..... شرح ساختمان پمپ :
۲	..... ۱-۱- کاربرد
۲	..... ۲- بر پا کردن
۳	..... ۱-۲- فونداسیون
۳	..... ۲-۲- روش حمل
۴	..... ۳-۲- نصب
۴	..... ۱-۳-۲- تراز کردن موتورپمپ روی شاسی
۸	..... ۲-۳-۲- ابعاد انتهای محور
۸	..... ۴-۲- اتصالات
۸	..... ۱-۴-۲- مسیر مکش منفی
۱۱	..... ۲-۴-۲- مسیر مکش با ارتفاع ثابت
۱۲	..... ۳-۴-۲- مسیر تعادل خلا
۱۲	..... ۴-۴-۲- مسیر رانش
۱۳	..... ۵-۲- محافظ کوپلینگ
۱۳	..... ۶-۲- بازرسی نهایی
۱۳	..... ۲- آماده‌سازی، راه اندازی و توقف
۱۳	..... ۱-۳- آماده‌سازی و راه اندازی
۱۴	..... ۱-۱-۳- راه اندازی در مکش منفی
۱۴	..... ۱-۲- راه اندازی در مکش ثابت
۱۵	..... ۳-۱-۳- محفظه آبیندی با نوار گرافیتی
۱۵	..... ۴-۱-۳- محفظه آبیندی با آبیند مکانیکی
۱۶	..... ۲-۳- متوقف کردن
۱۶	..... ۳-۲- توقف طولانی مدت
۱۶	..... ۴- راهکارهای بهره برداری



## فهرست مطالب

عنوان		صفحه
۵- تعمیرات	.....	۱۷
۵- آبیندی محور	.....	۱۷
۵- ۱- محفظه آبیندی با نوار آبیندی	.....	۱۷
۵- ۲- تعویض نوارهای آبیندی	.....	۱۸
۵- ۳- آبیند مکانیکی	.....	۲۱
۵- ۴- روانکاری و تعویض گریس	.....	۲۲
۵- ۵- روانکاری	.....	۲۲
۵- ۶- تعویض گریس	.....	۲۲
۵- ۷- یاتاقانها	.....	۲۳
۶- راهنمای عیب یابی معایب	.....	۲۳
۶- ۱- عیب و روش حل آن	.....	۲۴
۶- ۲- دمو نتاز پمپ های فشار قوی	.....	۲۸
۶- ۳- سوار کردن	.....	۳۰
۶- ۴- پمپ	.....	۳۰
۶- ۵- آبیند مکانیکی	.....	۳۲
۶- ۶- تنظیم گشتاور بست طبقات	.....	۳۲
۶- ۷- توصیه هایی برای قطعات یدکی	.....	۳۳
۶- ۸- ۱- پمپ های فشار قوی WKL65 ، WKL50 ، WKL40 ، WKL32	.....	۳۴
۶- ۸- ۲- پمپ های فشار قوی WKL150 ، WKL125 ، WKL100 ، WKL80	.....	۳۶
۶- ۹- نگهداری	.....	۳۸
۶- ۱۰- بازدیدهای عمومی	.....	۳۸
۶- ۱۱- روزانه	.....	۳۸
۶- ۱۲- هفتگی	.....	۳۸
۶- ۱۳- ماهانه	.....	۳۹
۶- ۱۴- شش ماهانه (نیمساله)	.....	۳۹

**مقدمه :**

پمپهای فشار قوی اگر به طور صحیح نصب و نگهداری شوند، عملکرد بدون مشکل مناسبی را ارایه خواهند داد.

از موارد مندرج در این راهنمای کاربری، به طور دقیق پیروی کنید و پمپها را در شرایطی غیر از آنچه که تعیین شده است، راه اندازی ننمایید.

نوع، سایز، مشخصات عملکرد، شماره سریال و کد محصول همگی در پلاک نصب شده بروی پمپ موجود می باشند. لطفا هنگام سفارشات مجدد یا تامین قطعات یدکی به موارد فوق اشاره نمایید.

**هشدار :**

مجموعه پمپ را خارج از محدوده های مشخص شده در پلاک برای آبدھی، سرعت ارتفاع، دمای سیال و ..... بکار نبرید.

عدم رعایت موارد اشاره شده در این راهنمای ممکن است باعث صدمات جانی یا تخریب تجهیزات شود.

**۱- شرح ساختمان پمپ :**

پمپ فشار قوی پمپی است، گریز از مرکز و چند طبقه.

پمپ از محفظه مکش و محفظه رانش و تعدادی محفظه طبقات تشکیل یافته است، طبقات بوسیله پیچ بست طبقات به یکدیگر متصل می شوند.

داخل هر محفظه یک دیفیوزر (تیغه های هدایت کننده) وجود دارد پایه یاتاقان به وسیله فلانچ و پیچ دو سر به محفظه رانش بسته می شود. هر محفظه نسبت به محفظه دیگر بوسیله واشر کاغذی یا اورینگ آب بندی می شود.

در محفظه مکش و محفظه های طبقات رینگ آب بندی قابل تعویض پیش بینی شده است که بعد از کارکرد طولانی می توان آن را عوض کرد.

پایه های پمپ با بدنه محفظه مکش و محفظه رانش بطور یکپارچه ریخته گری شده است که در دو انتهای پمپ قرار می گیرند.



محور در مقابل جریان مایعات خورنده به وسیله بوش‌های فاصله و بوش‌های روی محور حفاظت می‌شود. تمام پروانه‌ها بر روی محور در یک جهت قرار گرفته و به وسیله خارهایی به محور متصل می‌شوند. بوش‌های فاصله و بوش‌های روی محور نیز به وسیله خار تخت به محور اتصال پیدا می‌کنند. نیروهای شعاعی و محوری وارد بر محور پمپ توسط یک عدد بلبرینگ و یک عدد رولر بلبرینگ گریسکاری شده که در دو طرف پروانه‌ها واقع شده‌اند (پمپ بین یاتاقانی) تحمل می‌شود.

### ۱-۱- کاربرد

توصیه می‌شود که این پمپ‌ها برای پمپازی سیالات تمیز که حاوی مواد ساینده و ذرات جامد نیستند و سیالاتی که در قطعات پمپ خورده‌گی شیمیایی یا مکانیکی ایجاد نکند بکار روند. ترکیب و نوع آببندی محور بستگی به دمای کار کرد پمپ دارد. (جدول ۱)

آببندی با نوار گرافیت	از ۵۰°C - تا ۱۱۰°C
آببندی مکانیکی	از ۵۰°C - تا ۱۴۰°C

(جدول ۱)

نکته :

آموزش‌ها و توضیحات این راهنمای فقط به مدل استاندارد پمپ مربوط می‌شود. این راهنمای شامل همه جزئیات طرح یا پیامدهایی که ممکن است در حین نصب، کاربری یا نگهداری پیش بیاید، نمی‌شود. مجموعه پمپ باید فقط توسط فرد ماهر و آموزش دیده نصب شود. جهت اطلاعات فنی بیشتر که در این راهنمای موجود نیست، با امور مهندسی شرکت پمپیران تماس حاصل فرمایید.

سازنده هیچ مسئولیتی را در قبال عدم رعایت موارد موجود در این راهنمای بر عهده نمی‌گیرد.

### ۲- بر پا کردن<sup>۱</sup>

اگر بر پا کردن مجموعه موتور و پمپ در محل بهره‌برداری با اشکال یا سهل انگاری



انجام گیرد ، در مدت کوتاهی عملکرد پمپ دچار اختلال شده و سایش شدید در اجزای داخلی پمپ روی خواهد داد .

لذا لازم است مطالب ذیل بدقت مورد توجه قرار گیرد :


## ۱-۲- فونداسیون

شاسی دستگاه از چدن خاکستری ریخته گری شده و یا با جوشکاری پروفیلهای فولادی مانند ناوданی ، نبشی ، تیرآهن و یا صفحات خم کاری شده ساخته می شود . انتخاب بین این دو روش بستگی به اندازه پمپ و محرکه آن دارد . شاسی های ساخته شده از چدن و قطعات فولادی در حد قابل قبول محکم و بی لرزش است . بنابراین حتماً لازم نیست که این شاسی ها روی فونداسیون نصب شود . برای چنین شاسی هایی سه نقطه انتکا کافی است . در مواردی مجموعه سوار شده روی شاسی مستقیماً در کنار رودخانه یا چاه قرار داده می شود .

در صورت نصب روی فونداسیون بتنی باید اطمینان حاصل شود که فونداسیون قبل از جایگذاری مجموعه تجهیزات پمپاژ به طور کامل خشک و سفت شده باشد .

## ۲-۲- روش حمل

در موقع حمل الکترو پمپ کوپله شده طناب را ( مطابق شکل زیر ) زیر پمپ و موتور قرار دهید . از وصل نمودن طناب به حلقة روی الکتروموتور خودداری نمایید .



شکل ۱- پمپ و محرک روی شاسی مشترک

**۳-۲-نصب**


پس از جایگذاری مجموعه پمپاژ (موتور پمپ و شاسی) روی فونداسیون باید شاسی را تراز نمود. این عمل به کمک یک تراز بنایی و ورقه های نازک فلزی انجام می گیرد. هدف از تراز نمودن ایجاد شرایط کارکرد آرام و بدون لرزش است.

برای تامین این هدف توصیه می شود شاسی روی لرزه گیرهای لاستیکی یا فلزی سوار شود و اتصالات ضربه گیر بین پمپ و لوله های مکش و رانش نصب شود.

مابین شاسی و فونداسیون، در محل پیچها، باید ورقه های تنظیم کننده را در سمت راست و چپ پیچها کار گذاشت. در صورتیکه فاصله پیچها بیشتر از ۸۰۰ میلی متر باشد از ورقه های تنظیم کننده اضافی در وسط فاصله بین پیچها باید استفاده نمود.

همه ورقه ها باید کاملا به طور هم سطح روی فونداسیون قرار گیرند. پس از تراز نمودن شاسی پیچها را به طور یکدست و یکنواخت سفت نمایید و تراز بودن را دوباره کنترل نمایید. درزهای بین شاسی و فونداسیون را دوغاب ریزی نمایید و مطمئن شوید هیچ گونه حبابی داخل دوغاب باقی نمانده است.


پس از سفت شدن ملات نیز باید مهره های فونداسیون به ترتیب و تا حدامکان محکم بسته شود.



شکل ۲ - ورقه های تنظیم کننده

**۲-۳-۱-تراز کردن موتور روی پمپ شاسی**

در پمپ هایی که مستقیماً به محركه وصل می شوند اغلب از کوپلینگ قابل انعطاف (شکل ۳ و ۴) استفاده می شود.



شکل ۴- کوپلینگ قابل انعطاف با قطعه واسطه


شکل ۳- کوپلینگ قابل انعطاف

مزیت استفاده از کوپلینگ با قطعه واسطه در آن است که هنگام تعمیر پمپ نیازی به باز کردن پیچ های اتصال محرکه و جابجایی آن نیست.


در صورتی که مجموعه شناسی، پمپ و محرکه توسط شرکت پمپیران فراهم شود کوپلینگ قبل از بارگیری تراز می شود. با وجود این لازم است پس از نصب مجموعه روی فونداسیون باز هم تراز بودن کوپلینگ کنترل شود.

برای کنترل درست بودن تراز کوپلینگ، کافیست یک خط کش صاف روی دو نیمه کوپلینگ به موازات محور قرار داده شود. باید در هر نقطه از پیرامون کوپلینگ فاصله خط کش از محور به یک اندازه باشد. همچنین فاصله بین سطوح متقابل بین دو نیمه کوپلینگ بایدیکسان باشد. این موارد را نیز میتوان توسط فیلریا ابزارهای اندازه گیری کنترل نمود. (شکل ۶ و ۵).


در شرایطی که لازم است تعداد زیادی کوپلینگ کنترل شود می توان ابزار مخصوصی را ساخت تا این عمل با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد (شکل ۷). هرگاه پس از کارکردهای طولانی نشانه های سایش در قطعات قابل انعطاف کوپلینگ مشاهده شود باید به موقع با قطعات جدید تعویض شود.



شکل ۵- تراز کردن کوپلینگ به کمک خطکش و فیلر




شکل ۶- تراز کردن کوپلینگ با قطعه واسطه به کمک خطکش و فیلر



شکل ۷- ابزار تراز کردن کوپلینگ



در شرکت پمپیران ایران برای هم محور نمودن موتور پمپ های بزرگ از دستگاه تراز یاب لیزری دقیق استفاده می گردد (شکل ۸).




شکل ۸ - دستگاه لیزری برای کنترل هم محوری موتور و پمپ

انحراف محوری و شعاعی بین دو نیمه کوپلینگ باید از ۱/۰ میلی متر تجاوز نماید.



## ۲-۳-۲- ابعاد انتهای محور



DIN 6885 مطابق

اندازه پمپ	انتهای محور			
	قطر $d_{j6}$	l	u	t
WKL 32	۳۰	۱۱۸	۸	۲۳
WKL 40	۳۰	۱۱۸	۸	۲۳
WKL 50	۳۵	۱۳۰	۱۰	۳۸/۲
WKL 65	۳۵	۱۳۵	۱۰	۳۸/۲
WKL 80	۴۰	۱۵۵	۱۲	۴۳/۱
WKL 100	۴۵	۱۷۰	۱۴	۴۸/۰
WKL 125	۵۰	۲۱۰	۱۴	۵۳/۲
WKL 150	۶۰	۲۳۵	۱۸	۶۴/۲
WKL 150/6	۶۵	۲۳۵	۱۸	۶۹/۲

ابعاد به میلی متر

شکل ۹- ابعاد انتهای محور به میلیمتر


## ۴-۲- اتصالات

لوله کشی مسیرهای ورودی و خروجی پمپ باید به نحوی انجام گیرد که هیچگونه تنش و کشش روی پمپ اعمال نشود. در هر حال نباید از پمپ به عنوان تکیه گاه سامانه لوله کشی استفاده نمود.

### ۱-۴-۲- مسیر مکش منفی

برای آنکه پمپ به نحو مناسبی کار کند لازم است لوله مسیر مکش به طرز صحیح نصب شود. این مسیر باید مطلقاً بدون نشتی بوده و امكان جبس هوا وجود نداشته باشد به این منظور باید لوله در جهت پمپ، شیب صعودی داشته باشد (شکل ۱۰).

۱- مکش منفی به حالتی اطلاق می شود که پمپ بالاتر از سطح آب نصب می شود.



شکل ۱۰ - وضعیت صحیح مسیر مکش منفی

\* در تبدیل متقارن شماره (۱) امکان حبس هوا وجود دارد لذا از تبدیل خارج از مرکز که انحراف آن به سمت پایین باشد استفاده می شود.

\* دسته شیر قطع و وصل شماره (۲) در حالت عمودی می تواند عامل حبس هوا باشد بنابراین شیر را به صورتی نصب می کنند که دسته آن به صورت افقی یا به طرف پایین قرار گیرد. ( لازم به تذکر است که شیر مسیر مکش هنگام کار پمپ باید کاملاً باز باشد).


\* لوله مکش شماره (۳) باید دارای شبیب صعودی ثابت و همواری درجهت پمپ باشد.

\* فقط باید از زانوها و اتصالات شماره (۴) استاندارد استفاده شده و از ایجاد گوشه های تیز در مسیر حرکت سیال اجتناب شود.


\* سوپاپ و صافی ورودی شماره (۵) باید دست کم ۰/۵ متر پایین تر از حداقل سطح آب ممکن الوقوع و ۰/۵ متر بالاتر از کف حوضچه مکش نصب شود تا از ورود هوا و شن و سایر اجسام خارجی به پمپ جلوگیری شود.



- \* در پوش 6D محل هوا گیری و پر کردن لوله مکش می باشد .
- \* قطر نامی فلنج هیچ اطلاعی در مرور قطر صحیح لوله مکش بدست نمی دهد قطر لوله مکش براساس حد اکثر میزان آبدی محاسبه و انتخاب می شود . با توجه به مسیر لوله کشی مکش و تعداد و ابعاد اتصالات موجود در این مسیر ، قطر لوله مکش را باید به اندازه ای انتخاب کرد که افت زیاد در این مسیر ، باعث کاهش شدید در ارتفاع مکش پمپ نشود . توصیه می شود که سرعت جریان در لوله مکش از ۲ متر بر ثانیه تجاوز ننماید . بطور کلی بهتر است برای هر پمپ لوله مکش جداگانه نصب شود . اگر به دلایل عملی این کار مقدور نباشد ، قطر لوله کلکتور باید طوری انتخاب شود که سرعت جریان تا حد قابل قبول کم بوده و در عین حال بهتر است قطر لوله کلکتور تا ورودی آخرین پمپ یکسان باشد . (شکل ۱۱-الف و ب )



الف - درست



ب - نادرست


شکل ۱۱- اتصال چند پمپ به لوله کلکتور



\* از هرگونه پیچ تند و تغییر سطح مقطع شدید و ناگهانی پرهیز شود. اطمینان حاصل شود که لبه داخلی واشرهای آبندی فلنج ها در مسیر جریان سیال مانع ایجاد نکنند. انبساط حرارتی لوله ها باید به نحوی تعديل گردد که با راضافی روی پمپ وارد نشود. قبل از نصب و راه اندازی پمپ، کلیه مخازن، خطوط لوله و اتصالات باید به دقت پاک شوند. از آنجایی که گدازه های جوشکاری، پوسیدگی ها و دیگر ناخالصی ها، اغلب پس از مدتها از جای خود کنده می شوند، ضروری است یک صافی در خط مکش نصب گردد تا از ورود این ذرات جلوگیری نماید.

برای جلوگیری از افت فشار زیاد در صافی مجموع سطح مقطع سوراخهای صافی باید مساوی با سه برابر سطح مقطع لوله باشد.

صافی باید به شکل مخروط و از مواد مقاوم به خوردگی باشد و شامل یک صافی با سوراخهای درشت باشد و داخل آب صافی ریزتری با شبکه ۲ میلیمتری از سیمی به قطر ۵/۰ میلی متر قرار گیرد. ( DIN 9181 )




شکل ۱۲ - صافی مخروطی برای خط مکش

#### ۲-۴-۲- مسیر مکش با ارتفاع مثبت

در مسیر مکش با ارتفاع مثبت ( وضعیتی که مخزن مکش بر پمپ سوار است) نیز وجود شیرقطع و وصل لازم است تا بتوان هنگام بازرسی و تعمیرات، پمپ را از منبع مربوطه جدا کرد. این شیر هنگام بهره برداری از پمپ باید کاملاً باز باشد. لوله مکش باید باشیب یکنواخت نزولی به طرف پمپ نصب شود تا از حبس هوا جلوگیری شود(شکل ۱۲). به غیر از اختلاف در جهت شبیه بقیه موارد بند ۴-۲ در این مورد نیز باید رعایت شود. مسیر لوله مکش باید قبل از اتصال پمپ شسته شود تا از ورود گدازه های جوشکاری، برآده های لوله و سایر اجسام خارجی به داخل پمپ جلوگیری شود.

**۳-۴-۲- مسیر تعادل خلاء**

اگر مانند پمپ های کندانس، سیال از منبع تحت خلاء وارد پمپ شود توصیه می شود که مسیر تعادل، به نحوی که در شکل (۱۲) مشخص شده است، نصب شود. بخصوص در مواردی که ارتفاع مکش کم باشد. به این ترتیب هوا و حباب های گاز که همراه سیال وارد مسیر پمپاژ شده است از طریق این لوله دوباره به این مخزن مکیده می شود. لوله باید تا حد امکان نزدیک به ورودی پروانه پمپ وصل شده و به بالای مخزن خلاء بازگردد. قطر لوله به ظرفیت پمپ بستگی دارد و معمولاً بین ۱ تا ۲ اینچ است.



شکل ۱۳ - مسیر مکش مثبت و مسیر تعادل خلاء

نقطه بالای محفظه پمپ (سوراخ هوایگیری 6D) باید توسط یک لوله کوتاه به مسیر تعادل خلاء وصل شود تا پمپ قبل از راه اندازی هوایگیری شود. روی این لوله شیر ضد خلاء E نصب می شود که باید پس از هوایگیری و قبل از راه اندازی بسته شود. شیر قطع و وصل اصلی مسیر تعادل A باید در زمان بهره برداری از پمپ کاملاً باز باشد و فقط هنگام خاموش بودن پمپ بسته شود.

**۳-۴-۳- مسیر رانش**

قطر اسمی فلچ رانش پمپ راهنمای مناسبی جهت انتخاب قطر لوله رانش نیست و در این مورد نیز باید آبدهی مورد نیاز و موارد فنی اقتصادی در نظر گرفته شوند به نحوی که سرعت جریان در لوله رانش از ۲ متر در ثانیه (در محل ایستگاه پمپاژ) تجاوز ننماید. از گوشه ها و انشعابات تیز در مسیر اجتناب شود.



اگر ارتفاع رانش بیش از ۱۵ متر بوده و یا طول مسیر به نحو قابل ملاحظه ای زیاد باشد ، باید از شیر یکطرفه ای بین پمپ و شیر فلکه خروجی استفاده نمود . این شیر می تواند هرگونه ضربه قوچ را که هنگام خاموش شدن ناگهانی پمپ اتفاق می افتد جذب کرده و از وارد آمدن صدمه به پمپ و سوپاپ مکش جلوگیری نماید . همچنین توصیه می شود یک شیر دروازه ای نیز در این مسیر نصب شود . این شیر به منظور تنظیم نقطه کار پمپ و در صورت لزوم جلوگیری از افزایش بیش از حد توان جذبی آن بکار می رود .

#### **۵-۲- محافظه کوپلینگ**

بنابر مقررات ایمنی در اغلب کشورها فقط هنگامی می توان از پمپ بهره برداری نمود که محافظه مناسبی روی کوپلینگ نصب شده باشد .

#### **۶-۲- بازرسی نهایی**

پس از تکمیل کارهای مشروح در بندهای ۱-۲ الی ۴-۲ ( پایان عملیات لوله کشی در مکش و رانش ) تراز بودن کوپلینگ باید یک بار دیگر کنترل شود و در صورت لزوم دوباره تراز شود . باید بتوان بدون تقلای زیاد محور پمپ را از ناحیه کوپلینگ با دست چرخاند .

#### **۳- آماده سازی ، راه اندازی و توقف**

##### **۳-۱- آماده سازی و راه اندازی**

\* کنترل شود که قطعه عینکی روی محفظه مکش و رانش با نیروی کم و به صورت متقابن بسته شده باشد . سفت کردن بیش از حد و یا کج قرار گرفتن آن باعث قطع جریان سیال خنک کننده محور و داغ کردن آن شده و ممکن است بوش روی محور معیوب گردد . در پمپ های کوچک با توان جذبی کم ، سفت کردن بیش از حد قطعه عینکی باعث تحمیل اضافه بار به موتور خواهد شد .

\* هنگام چرخاندن محور با دست نباید اثری از صدای سایش غیرعادی وجود داشته باشد .



\* یاتاقانهای پمپ های فشار قوی با گریس روانکاری می شوند که در حین مونتاژ  
نهایی در کارخانه این امر انجام می شود.

\* قبل از راه اندازی، پمپ باید توسط سیال مورد نظر و به روش پرکردن هوایگیری  
شود.

### ۱-۱-۳- راه اندازی در مکش منفی

شیر قطع و وصل مسیر رانش باز می شود تا هوا بتواند در زمان هوایگیری، از پمپ و  
مسیر مکش خارج شود. هوایگیری را می توان به کمک یک ظرف یا مخزن پرکننده و  
از طریق شیر روی سوراخ هوایگیری انجام داد و یا از یک پمپ دیگر بعنوان پمپ  
هوایگیری استفاده نمود. پس از تکمیل هوایگیری شیر مسیر رانش کاملا بسته می شود.

### ۱-۲-۳- راه اندازی در مکش مثبت

شیر قطع و وصل مسیر رانش باز می شود تا هوا بتواند در زمان هوایگیری، از پمپ  
خارج شود. سپس شیر قطع و وصل مسیر مکش به آرامی باز می شود تا پمپ هوایگیری  
شود. درنهایت شیر مسیر رانش را بسته و وجود فشار مثبت در مکش بازرسی می شود.  
قبل از راه اندازی تمام اتصالات کمکی (سیالات تمیز کننده، آبند، خنک کننده) (باید کاملا  
باشند. شیر فلکه خط خلاء را (در صورت وجود) باز کنید و شیر فلکه خلاء گیر "E"  
را ببندید (شکل ۱۳).

پمپ با شیر بسته مسیر رانش راه اندازی می شود. در راه اندازی اولیه، جهت چرخش  
محور بررسی شود. در پمپ های راست گرد جهت چرخش در صورتی که از طرف  
کوپلینگ پمپ نگاه شود در جهت عقربه های ساعت خواهد بود. گاهی جهت صحیح  
چرخش با علامت پیکان روی پمپ مشخص می شود.

اگر پمپ بر عکس کار کند باید بلا فاصله متوقف شود. اگر محرکه پمپ، الکتروموتور  
سه فاز باشد کافیست اتصال دوفاز در جعبه ترمینال باهم عوض شود. بهتر است  
این کار توسط بر قرار انجام گیرد.

پس از آنکه پمپ به دور کامل رسید، شیر مسیر رانش به آرامی باز می شود تا زمانی  
که فشار کار مورد نظر روی فشار سنج خوانده شود. در صورتی که توان موتور مطابق  
 نقطه کار پمپ انتخاب شده باشد، باز کردن اضافی شیر پس از این نقطه ممکن است



باعث اضافه بار کشیدن آن شود. توصیه می‌شود هنگام تنظیم نقطه کار از آمپرسنج استفاده گردد تا اطمینان حاصل شود که آمپر جذبی از مقدار مجاوز تجاوز نمی‌کند.

#### توجه:

پس از اینکه پمپ به فشار کار خود رسید در صورتی که بدنه پمپ چکه کند، مجموعه را متوقف کنید و پیچ‌های بست طبقات را سفت نمایید.

#### ۳-۱-۳- محفظه آبیندی با نوار گرافیتی

قطعه عینکی (شکل ۱۶) با نیروی کم بسته می‌شود بطوریکه پس از راهاندازی مقدار قابل توجهی نشستی وجود خواهد داشت. اگر پس از مدت معینی نشستی به مقدار مناسب تقلیل پیدا نکرد، در حالیکه پمپ کار می‌کند، مهره‌های پیچ‌های دوسر مربوط به قطعه عینکی را باید به آرامی و بطور متقارن تاحدی سفت نمود که نشت آب بصورت قطره قطره باشد.

اگر قطرات آب از محفظه آبیندی خارج نشود و یا خروج دود مشاهده گردد باید مهره‌ها را به آهستگی شل کرد. پس از تجدید نوارهای گرافیتی تا زمانی که نوارهای مذکور خوب جا نیافتدۀ‌اند بازدیدهای مرتب و تنظیم‌های متوالی لازم خواهد بود.

#### ۴-۱-۳- محفظه آبیندی با آبیند مکانیکی

پمپ‌هایی که دارای آبیندمکانیکی هستند هرگز نباید، تحت هیچ شرایطی، قبل از هوایگیری کامل (به صورت خشک) حتی بطور کوتاه مدت و آزمایشی راهاندازی شوند. زیرا این عمل منجر به صدمه دیدن آبیند مکانیکی خواهد شد. ممکن است در مراحل اولیه راهاندازی نشت آب قابل ملاحظه شود ولی پس از جا افتادن آبیند مکانیکی نشت آب، بندمی‌آید.

#### ۲-۳- متوقف کردن

شیر قطع و وصل کردن مسیر رانش بسته شود. شیر فلکه رانش زمانی می‌تواند باز بماند که در مسیر رانش قبل از شیر فلکه یک شیر یک طرفه تعییه شده باشد. در صورت امکان شیر مربوط به خلاء سنج مسیر مکش نیز بسته شود. پس از خاموش



کردن محركه، آرام و یکنواخت بودن چرخش محور تا توقف کامل آن را تحت نظر قرار دهيد. اگر احتمال يخ زدن آب داخل پمپ وجود دارد آب آنرا با باز کردن در پوش تخليه، خالي نمایيد.

### ۳-۳-توقف طولانی مدت

اگر پمپ برای مدت زمان طولانی متوقف خواهد بود باید به دقت حفاظت شود. ممکن است در مواردی پمپ به طور کامل پیاده شده و پس از تمیز و خشک نمودن قطعات دوباره سوار شود. فلنچ های مکش و رانش با در پوش پلاستیکی کور شود تا از ورود اجسام خارجی به پمپ جلوگیری گردد. تمام سطوح ماشین کاری شده که پس از سوار شدن پمپ در معرض هوا باشد باید با مواد محافظ خوب پوشش داده شود یا حداقل روغن یا گریس کاری شود.

اگر پمپ جهت تعمیرات به سازنده عودت داده می شود باید نخست آب آن کاملاً تخلیه شود و تمام فلنچ ها بدقت در پوش زده شده و کور شود. پمپ باید همواره در حالت سوار شده کامل انتقال یابد زیرا سطوح آبیندی قطعات مجزا ممکن است در حین حمل و نقل صدمه ببیند. در توقف های فصلی لازم است پمپ در طول مدتی که مورد استفاده قرار نمی گیرد هر هفته به مدت کوتاهی روشن شود.

### ۴- راهکارهای بهره برداری

برای بهره برداری از هر پمپ راهکارهایی از طرف سازنده ارایه می شود. نکات ذیل مواردی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد:

- \* پمپ باید در تمام اوقات به نرمی، و بدون سرو صدا و لرزش کار کند.
- \* از راه اندازی پمپ بدون سیال خودداری کنید.

\* سطح آب در حوضچه یا مخزن مکش و فشار در دهانه مکش پمپ در زمانهای مشخص بازرسی شود.

\* از استفاده پمپ به مدت طولانی در حالت شیر فلکه بسته خودداری نمایيد. ممکن است درجه حرارت یاتاقانها تا  $50^{\circ}\text{C}$  بالاتر از درجه حرارت محیط افزایش یابد، ولی این درجه حرارت نباید از  $90^{\circ}\text{C}$  بیشتر شود (دما از روی پوسته خارجی محفظه یاتاقان اندازه گیری می شود).



- \* تا زمانی که پمپ کار می‌کند، باید شیر فلکه خطوط جانبی باز بماند.
- \* اگر پمپ دارای قطعه عینکی باشد، باید در طی عملیات به آرامی چکه نماید. قطعه عینکی باید به نرمی بسته شود.
- \* اگر پمپ آبیندمکانیکی داشته باشد، در حین کارکردن، بسیار کم چکه کرده و یا اصلاح که نخواهد کرد و نیازی به مراقبت ندارد.
- \* برای اطمینان از اینکه پمپ کمکی در محدوده ثابت کار می‌کند، باید لاقل هفت‌های یکبار سریعاً روشن و خاموش گردد. صحت اتصالات جانبی پمپ کمکی بررسی شود.
- \* قطعات کوپلینگ انعطاف پذیر، باید به طور منظم بررسی شوند و به محض مشاهده هرگونه اشکال باید تعویض شوند.
- \* بار وارد بر مجموعه الکتروپمپ از طریق مقایسه فشار خروجی موثر پمپ و جریان جذبی موتور با مقادیر حک شده در پلاک آنها در فواصل زمانی معین بررسی شود.
- \* محفظه آبیندی از نظرنشستی بازرسی شود، بخصوص هنگامی که پمپ بطور منقطع (غیرمداوم) کار می‌کند.
- \* در صورت وجود پمپ‌های رزرو در ایستگاه توصیه می‌شود که در فواصل زمانی مشخص (حداقل هفت‌های یکبار) راهاندازی شوند تا اطمینان حاصل شود که در موقع لزوم آماده کار در وضعیت مطلوب می‌باشند. صحت اتصال جانبی پمپ کمکی بررسی شود.

## ۵- تعمیرات

### ۱-۱-۵- آبیندی محور

#### ۱-۱-۱-۵- محفظه آبیندی با نوار آبیندی

در این نوع آبیندی لازم است سیال بطور قطره قطره و تا حدیاز از محفظه آبیندی خارج شود. اگر نشستی قطع شود یا خروج دور مشاهده شود باید بتدریج مهره‌های قطعه عینکی را شل نمود. زمان تعویض نوارهای گرافیتی هنگامی است که در اثر سرفت کردن مکرر مهره‌های قطعه عینکی مجموعه آبیند تقریباً به اندازه عرض یک نوار گرافیتی فشرده شود.




## ۲-۱-۵- تعویض نوارهای آبیندی

محفظه آبیندی فقط هنگامی کارکرد رضایت بخش خواهد داشت که با دقت و به طرز صحیحی آبیندی شده باشد.

قبل از آبیندی، تمام اجزاء آبیندی کهنه باید از محفظه آبیندی خارج شود. توصیه می‌شود ابزار مناسب مانند درآرهای قابل انعطاف و نرم استفاده شود تا از صدمه دیدن بدنه محفظه آبیندی و بوش محافظه محور جلوگیری شود.

محل آبیندی به دقت تمیز شده و سطح موثر بوش محافظه محور بازرسی شود. اگر نشانه‌های ساییدگی و زبری سطح دیده شد باید با بوش نو تعویض گردد. از نوارهای گرافیتی با ابعاد درست استفاده شود (شکل ۱۴) و (جدول ۴).



شکل ۱۴ - مقطع محفظه آبیندی با نوارهای گرافیتی



## جدول (۴) ابعاد نوارهای گرافیتی و موقعیت نصب آنها

تعداد حلقه ها		نوار گرافیتی		ابعاد محفظه آبیندی				قطر محور	اندازه پمپ WKL
سمت رانش	سمت مکش	اندازه	طول برش	ØA	ØB	C رانش	C مکش		
۴ حلقه نوار گرافیتی	۴ حلقه نوار گرافیتی ۱ حلقه رینگ خنک کاری	۸×۸	۱۵۴	۳۹	۵۵	۵۲	۵۲	۲۰	۳۲
۴ حلقه نوار گرافیتی	۴ حلقه نوار گرافیتی ۱ حلقه رینگ خنک کاری	۸×۸	۱۵۴	۳۹	۵۵	۵۲	۵۲	۳۰	۴۰
۴ حلقه نوار گرافیتی	۴ حلقه نوار گرافیتی ۱ حلقه رینگ خنک کاری	۱۰×۱۰	۱۸۰	۴۵	۶۵	۴۲	۶۲	۳۵	۵۰
۴ حلقه نوار گرافیتی	۴ حلقه نوار گرافیتی ۱ حلقه رینگ خنک کاری	۱۰×۱۰	۱۸۰	۴۵	۶۵	۴۲	۶۲	۳۵	۶۵
۴ حلقه نوار گرافیتی	۴ حلقه نوار گرافیتی ۱ حلقه رینگ خنک کاری	۱۰×۱۰	۱۹۶	۵۰	۷۰	۴۵	۶۵	۴۰	۸۰
۴ حلقه نوار گرافیتی	۴ حلقه نوار گرافیتی ۱ حلقه رینگ خنک کاری	۱۲×۱۲	۲۲۵	۶۰	۸۵	۵۲	۷۸	۴۵	۱۰۰
۴ حلقه نوار گرافیتی	۴ حلقه نوار گرافیتی ۱ حلقه رینگ خنک کاری	۱۲×۱۲	۲۵۴	۶۶	۹۰	۵۲	۷۸	۵۰	۱۲۵
۴ حلقه نوار گرافیتی	۴ حلقه نوار گرافیتی ۱ حلقه رینگ خنک کاری	۱۶×۱۶	۳۰۷	۷۸	۱۱۰	۶۸	۱۰۰	۶۰	۱۵۰

اندازه ها به میلیمتر است.




هر دو سر نوارهای گرافیتی باید بطور صاف و تحت زاویه ۴۵ درجه بریده شود (شکل ۱۵). دو سر نوارهای گرافیتی باید هنگام جا زدن آن تا حدی روی هم فشرده شوند.



شکل ۱۵ - نوار آبیندی بریده شده

هر نوار گرافیتی باید در روغن فروبرده شود و سپس در محل خود جازده شود. محل اتصال دو سر نوارهای متواالی با ۹۰ درجه چرخش نسبت به یکدیگر قرار گیرد. شکل ۱۶ موقعیت رینگ خنککاری بین نوارهای آبیندی (سمت مکش) را نشان می‌دهد. حلقه‌های آبیندی و رینگ خنککاری باید همواره به ترتیب مشخص شده جازده شود.

پس از جازدن آخرین نوار گرافیتی باید فاصله‌ای به اندازه حداقل ۴ میلیمتر در انتهای محل آبیندی باقی بماند تا قطعه عینکی به صورت صحیح در محل خود قرار گیرد. مهره‌های قطعه عینکی باید به تدریج و به صورت متقاضن یا نوبتی محکم شود.



شکل ۱۶ - آرایش نوارهای گرافیتی در محفظه آبیندی (سمت مکش )

### ۱-۳-۵-آبیند مکانیکی

برای تعویض آبیند مکانیکی لازم است که پمپ پیاده شود. اجزاء آبیند مکانیکی باید به ترتیبی که در نقشه های مونتاژ مربوطه نشان داده می شود از محور پیاده شود .  
جدول (۵) انواع آبیندهای مکانیکی پمپ های فشار قوی را مشخص می کند.

جدول (۵) انواع آبیندهای مکانیکی پمپ های فشار قوی

فشارکار	نوع آبیندی مکانیکی	
	رانش	مکش
تا ۱۲ بار	MG1	MG1
بالای ۱۲ بار	H7N	MG1



تمیزی محیط کار در هنگام نصب آبیند مکانیکی باید کاملاً رعایت شود. از هرگونه صدمه به سطوح آبیندی و اورینگها جلوگیری شود و اشرکا غذی یا اورینگ در هر بار پیاده شدن باید تعویض گردد.

## ۲-۵- روانکاری و تعویض گریس

### ۲-۵-۱- روانکاری

یاتاقانهای غلتشی پمپ های فشار قوی با گریس روانکاری می شوند. مقدار گریس برای هر یاتاقان ۱۰ الی ۲۰ گرم می باشد.

### ۲-۵-۲- تعویض گریس

گریس یاتاقانهای غلتشی، باید پس از ۳۰۰۰ ساعت یا دو سال کار (هر کدام که زودتر اتفاق افتد) تعویض گردد. در صورتی که پمپ به مدت بیش از ۲ سال از تاریخ ساخت مورد استفاده قرار نگیرد، لازم است قبل از راه اندازی نسبت به تعویض گریس اقدام شود.

### توجه :

فقط از گریسهای مرغوب با پایه لیتیوم چهت روانکاری استفاده نمایید. گریس باید عاری از مواد رزینی و اسیدی بوده، تجزیه نشده و ایجاد لایه پایدار روی سطوح ننماید. عدد نفوذ<sup>۱</sup> آن بین ۲ تا ۳ باشد تا عدد نفوذ در زمان کار بین ۱۷۵°C الی ۲۹۵ mm/10 باقی بماند. نقطه ریزش<sup>۲</sup> باید بالاتر از ۲۲۰°C باشد.



## ۳-۵- یاتاقانها

طرف مکش ( یاتاقانهای متحرک )  
جدول (۶)

اندازه پمپ	طرف مکش ( سمت کوپلینگ )		طرف رانش
	رولربیرینگ	غلاف تبدیل	بلبرینگ
WKL۳۲	NU207 K-C3	H207	6306 C3
WKL۴۰	NU207 K-C3	H207	6306 C3
WKL۵۰	NU208 K-C3	H208	3307 C3
WKL۶۵	NU208 K-C3	H208	3307 C3
WKL۸۰	NU209 K-C3	H209	3308 C3
WKL۱۰۰	NU210 K-C3	H210	3309 C3
WKL۱۲۵	NU211 K-C3	H211	3310 C3
WKL۱۵۰	NU213 K-C3	H213	3312 C3
WKL۱۵۰/۶	NN3015 K	H315	3313 C3

قبل از جاگذاری دوباره ، گریس کنه را پاک نمایید .

۶- راهنمای عیب یابی معایب  
جدول (۷)

شماره مربوط به رفع عیب	موارد عیب
۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۲۳	آبدهی پمپ کافی نیست.
۱۱ و ۱۲ و ۲۲	موتور بار زیادی تحمل می کند.
۱۳	فشار خروجی پمپ زیاد است.
۱۰ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۹	درجه حرارت بلبرینگ ها زیاد است
۱۴	نشست آب از پمپ
۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۷	نشست زیاد آب از نوار گرافیتی
۳ و ۶ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۸ و ۲۱ و ۲۴	پمپ روان کار نمی کند
۳ و ۶ و ۲۶	افزایش بیش از اندازه درجه حرارت داخل پمپ
۲۸	صدای برخورد سنگ با فلز



- ۱- عیب و روش حل آن**
- ۱- ارتفاع پمپاژ بیشتر از حد تعیین شده است .  
 نقطه کار را دوباره تنظیم کنید .
- ۲- پمپ فشار مورد نیاز شبکه را تامین نمی کند .  
 پروانه ای با قطر بزرگتر انتخاب کنید .  
 سرعت دوران (موتور اختراق داخلی یا توربین) را افزایش دهید ( حد اکثر دور مجاز را حافظ کنید ) .
- ۳- پمپ و یا لوله ها کاملا هواگیری نشده اند .  
 پمپ و لوله ها را هواگیری نمایید .
- ۴- مسیر لوله یا کانال پروانه دچار گرفتگی شده است .  
 اجسام خارجی را از داخل پمپ و یا لوله مکش خارج کنید .
- ۵- حبس هوا در لوله ها  
 وضعیت اتصالات و لوله ها را بررسی و اصلاح کنید .  
 در صورت نیاز ، شیر هواگیری نصب نمایید .
- ۶- پمپ از عمق زیادی مکش می کند ( NPSH قابل دسترسی کم است ) .  
 ارتفاع مایع را در مخزن مکش تغییر دهید .  
 شیر فلکه لوله مکش پمپ را کاملا باز کنید .  
 چنانچه افت اصطکاکی در لوله مکش زیاد باشد ، وضعیت لوله های مکش را اصلاح کنید .  
 وضعیت صافی ها را در لوله مکش کنترل کنید .
- ۷- هوا به محفظه آبیندی نفوذ می کند .  
 مجرای مایع خنک کاری را تمیز نمایید . در صورت لزوم مایع خنک کاری را از یک منبع خارجی تامین نمایید یا فشار مایع خنک کاری را افزایش دهید .  
 نوار آبیندی محور را عوض کنید .
- ۸- در صورت نوبدن نوارهای گرافیتی شیر فلکه رانش را تا حدی بیندید تا خروج آب را به صورت قطره مشاهده کنید .  
 جهت گردش معکوس است .  
 جای دو سیم فاز را در تابلوی برق عوض کنید .



۹- سرعت دورانی خیلی کم است. (۲۰).

- سرعت دوران را افزایش دهید ( حداقل دور مجاز را الحاظ کنید ).
- ولتاژ برق را کنترل کنید .

۱۰- قطعات داخلی پمپ ( پروانه یا رینگ های سایشی ) بیش از اندازه فرسوده شده اند .

- آنها را تعویض نمایید .

۱۱- فشار خروجی پمپ از مقدار لازم کمتر است .

- نقطه کار پمپ را با تنظیم شیر فلکه لوله رانش تنظیم نمایید .

○ در صورت تحمل بار زیاد به طور مداوم ، پروانه را تراش دهید . ( ۲۰ )

۱۲- وزن مخصوص یا ویسکوزیته سیال مورد پمپاژ بیش از اندازه است .

- با دفتر فنی پمپیران تماس بگیرید .

۱۳- سرعت دوران بیش از اندازه است .

- سرعت دوران ( موتور احتراق داخلی یا توربین ) را کاهش دهید . ( ۲۰ )

۱۴- بست طبقات / واشرها

- پیچ را سفت نمایید .

- از واشر جدید استفاده نمایید .

۱۵- آببند روی محور فرسوده شده است .

- موقعیت آببند روی محور را بررسی کرده و در صورت نیاز، آببند را تعویض نمایید .

○ فشار جریان سیال یا سیال آببندی را بررسی کنید .

۱۶- سطح بوش روی محور زبر بوده و یا خراشیده شده است .

- بوش روی محور را تعویض نمایید .

- نوارهای گرافیتی را تعویض نمایید .

۱۷- پمپ هنگام کار سر و صدا می کند .

- شرایط مکش را تصحیح نمایید .

○ تراز بودن مجموعه الکتروپمپ را مجددا بررسی نموده و در صورت نیاز دوباره تراز نمایید .

- فشار مکش را در دهانه مکش کاهش دهید .



- ۱۸- مجموعه الکترو پمپ تراز نیستند.
- تراز بودن کوپلینگ را کنترل کرده و در صورت نیاز مجموعه الکترو پمپ را مجدداً تراز نمایید.
- ۱۹- پمپ از حالت تعادل خارج شده یا حالت تشدید ارتعاش در لوله ها پیش می آید.
- وضعیت اتصال لوله ها و پیچ های پمپ را کنترل کنید و در صورت لزوم فاصله بین بسته های لوله را کاهش دهید.
  - با استفاده از مواد جاذب ارتعاش، لوله کشی را نگهداری کنید.
  - از پمپ به عنوان تکیه گاه سامانه لوله کشی استفاده نکنید.
- ۲۰- نیروی محوری از حد مجاز بیشتر باشد.
- سوراخهای تعادل پروانه را تنظیم نمایید.
- ۲۱- مقدار نامتناسب و یا کیفیت پایین ماده روانکاری
- مقدار روانکار کافی، با کیفیت مناسب بکار ببرید.
- ۲۲- فاصله صحیح بین کوپلینگ ها رعایت نشده است.
- طبق نقشه نصب، کنترل کنید.
  - ۲۳- موتور دو فاز کار می کند.
  - فیوز خراب را تعویض نمایید.
  - اتصالات برقی را کنترل کنید.
  - ۲۴- روتور بالانس نیست.
  - روتور را به صورت دینامیکی متوازن کنید.
- ۲۵- بلبرینگ ها خراب شده اند.
- بلبرینگ ها را عوض کنید.
- ۲۶- میزان آبدھی ناکافی است.
- حداقل مقدار دبی جریان را افزایش دهید.
- ۲۷- انتخاب قطر لوله خنک کاری صحیح نمی باشد.
- سطح مقطع لوله خنک کاری را افزایش دهید.



۲۸ - پمپ دچار کاویتاسیون (حفره زایی) شده است.

- شیر فلکه رانش را تا قطع صدای برخورد سنگ با فلز، بیندید.
- دمای سیال مورد پمپاژ را کاهش دهید.
- دور پمپ را کمتر کنید.

۲۹ - بلبرینگ ها بیش از اندازه گریس کاری شده اند.

- پس از گریس کاری و استارت پمپ گریس اضافی را خارج نمایید.
- ۳۰ - از گریس مناسب استفاده کنید.

- مطمئن باشید گریس مطابق مشخصات ذکر شده در این دفترچه تهیه شده است.
- از مخلوط کردن گریس های متفاوت اکیدا خودداری نمایید.

(۱) قبل از هرگونه رفع عیب از قطعات، ارتباط پمپ را از شبکه قطع نمایید.

(۲) با شرکت پمپیران تماس بگیرید.

(۳) این اشکال را می توان با تغییر قطر پروانه رفع نمود.



## ۷- دمونتاژ پمپ‌های فشارقوی

دمونتاژ را می‌بایست به کمک نقشه برشی پمپ مربوطه انجام داد (بندهای ۸-۴-۱ و ۸-۴-۲).

قبل از دمونتاژ پمپ از محل نصب، مطمئن شوید که امکان راهاندازی ناگهانی پمپ وجود ندارد و سپس مراحل زیر را انجام دهید.

-۱- منبع تغذیه موتور را قطع نمایید.

-۲- تمامی شیرهای سیستم را ببندید.

-۳- با باز کردن در پوش‌های تخلیه آب، داخل پمپ را خالی نمایید.

-۴- فلنج‌های پمپ را از خطوط مکش، رانش و فشارسنج (در صورت وجود) باز نمایید.

-۵- محافظ کوپلینگ را باز کرده و پمپ را از موتور جدا نمایید.

-۶- با باز کردن پیچ‌های شاسی پمپ را به آرامی به محل مطمئن منتقل نمایید.

-۷- نیمه کوپلینگ روی محور پمپ را بیرون کشیده و خارکوپلینگ (940.1) را بردارید.

-۸- پمپ از طرف مکش (106) دمونتاژ خواهد شد، لذا قبل از دمونتاژ پایه‌های محفظه رانش (107) را در محلی ثابت کرده و تکیه‌گاه مناسب زیر محفظه‌های طبقات (108) قرار دهید تا در حین بیرون کشیدن محفظه مکش، قطعات پایین نیافتد.

-۹- در حین دمونتاژ، محفظه‌های طبقات و قطعات مربوطه به هر طبقه را شماره‌گذاری کرده تا در مونتاژ بعدی دوباره در محل اولیه خود قرار گیرند.

-۱۰- پیچ‌های (901.1) در پوش یاتاقان مکش را باز کرده و در پوش را خارج نمایید.

-۱۱- مهره و واشر قفل کننده (531) رولر بیرینگ (322) را باز نمایید.

-۱۲- مهره‌های (920.2) را باز کرده و محفظه یاتاقان مکش (350.1) را به همراه رولر بیرینگ (322) بیرون کشیده و رولر بیرینگ را از داخل محفظه خارج نموده باکنترل رولر بیرینگ در صورت مشاهده سایش یا اثر ضربه نسبت به جایگزینی آن اقدام نمایید.

-۱۳- خار فنری (932.1) را خارج نمایید.

-۱۴- آب پخش کن (507) و بوش فاصله (525.1) و اورینگ (2.412) را خارج نمایید.

-۱۵- مهره‌های (920.3) را باز نموده و پیچ‌های (2.902) و قطعه عینکی (452) را خارج نمایید.



- ۱۶- مهره های (920.1) را باز نموده و بسته های طبقات (905) را خارج نمایید.
- ۱۷- محفظه مکش (106) را به همراه نوارهای پکینگ (461) و اورینگ روی آن خارج نمایید.
- ۱۸- نوارهای پکینگ (461) و رینگ خنک کاری (458) را از محفظه مکش خارج نمایید.
- ۱۹- بوش روی محور (524.1) را خارج نمایید و با کنترل آن در صورت مشاهده سایش نسبت به جایگزینی آن اقدام نمایید.
- ۲۰- پروانه (230) طبقه اول را خارج نمایید.
- ۲۱- دیفیوzer(171) و محفظه طبقه اول (108) و اورینگ روی آن را خارج نمایید.
- ۲۲- بوش طبقه (521) و خار پروانه (940.4) را خارج نمایید.
- ۲۳- پروانه طبقه دوم را خارج نموده مراحل ۲۱ و ۲۲ را برای هر طبقه انجام دهید.
- ۲۴- دیفیوzer طبقه آخر (171.2) را خارج نمایید.
- ۲۵- پیچهای (901.1) در پوش یاتاقان رانش (361) و مهره سرمحور (920.4) را خارج نمایید.
- ۲۶- مهره های (920.2) محفظه یاتاقان رانش و مهره های (920.3) و پیچهای (902.2) عینکی را بازنموده و محفظه رانش (107) را خارج نمایید.
- ۲۷- محفظه یاتاقان (350.2) را به همراه بلبرینگ (320) از روی محور (210) خارج نمایید. با خارج کردن بلبرینگ از داخل محفظه در صورت وجود صدمه در بلبرینگ نسبت به جایگزینی آن اقدام شود.
- ۲۸- رینگ تنظیم (504) را که بلا فاصله بعد از بلبرینگ (320) می باشد، خارج نمایید. دقت نمایید که این رینگ دقیقا باید در این موقعیت مونتاژ شود.
- ۲۹- خار فنری (932.2) را خارج نمایید و رینگ تنظیم دوم (504) را که بلا فاصله بعد از خار فنری می باشد، خارج نمایید. دقت نمایید که این رینگ هم دارای اندازه خاصی است و دقیقا باید در این موقعیت مونتاژ شود.
- نکته: در صورت تعویض هر کدام از قطعات روی محور و یا قطعات محفظه باید کار اندازه گیری و جایگزینی رینگ های تنظیم جدید مطابق رو ش گفته شده انجام شود. (ر.ک. بند ۱-۸)
- ۳۰- آب پخش کن (507) و بوش فاصله (525.2) و اورینگ (412.2) را از روی محور خارج نمایید.
- ۳۱- بوش روی محور (524.2) را خارج نمایید و با کنترل آن در صورت مشاهده سایش نسبت به جایگزینی آن اقدام نمایید.

**۸-سوار کردن****۸-۱-پمپ**

از استانداردهای عملی مهندسی در حین مونتاژ پمپ پیروی نمایید.

قبل از مونتاژ ، تمام انطباقات قسمت های مختلف و اتصالات پیچی را با گرافیت یا مواد مشابه، پوشش دهید.

ارینگ ها و کاسه نمدها را از لحاظ آسیب دیدگی بررسی کنید.

با اطمینان از اینکه همه واشرهای کاغذی هم اندازه واشرهای قدیمی هستند، آنها را جاگذاری نمایید. مونتاژ را در جهت معکوس پیاده کردن انجام دهید . ترتیب جاگذاری قطعات از اهمیت زیادی برخوردار است.

وقتی قطعات جدید مونتاژ می شوند باید موقعیت پروانه ها را مقابل دیفیوزرها تنظیم کرد.


برای این کار باید اندازه رینگ یاتاقان متناسب با طول قطعات ثابت و متحرک باشد.

جهت اندازه گیری طول این رینگ، پس از مونتاژ محفظه یاتاقان رانش، باید محور کاملا به سمت مکش جلو رانده شده و اندازه A1 مطابق شکل (7) ثبت شود . سپس محور را کاملا به سمت عقب کشیده و اندازه A2 مطابق شکل (2) نیز ثبت شود.

کل حرکت طولی محور(a) از تفاصل A1 و A2 بدست می آید یعنی:

$a=A1-A2$   
حال می توان از رابطه ذیل طول رینگ تنظیم را محاسبه کرد ( مقادیر S در جدول موجود است ) .

بعد از مونتاژ رینگ و یاتاقان باید محور بتواند به راحتی با دست حرکت کند.



شکل ۱۷ - نحوه اندازه گیری پارامترهای A1 و A2

جدول (۸) عمق نشیمن بلبرینگ

اندازه پمپ	WKL32	WKL40	WKL50	WKL65	WKL80	WKL100	WKL125	WKL150
عمق نشیمن بلبرینگ S(mm)	21	21	38	38	40	43	48	65

**۲-۸-آبیند مکانیکی**

هنگام جاگذاری آبیند مکانیکی به نکات زیر توجه فرمایید .  
نهایت دقت و تمیزی ضروری است .

تا لحظه مونتاژ ، محافظ روی سطوح آبیندی را برندارید . هرگونه رسوب موجود روی محور یا رینگ آبیندی درون محفظه یاتاقانها را با دقت تمیز نمایید .  
ممکن است در موقع نصب آبیند ، بوش روی محور (523) را برای کاهش اصطکاک با مایع ظرفشویی روانکاری کرد .

**توجه:**

اورینگ لاستیکی نباید با روغن یا گریس تماس داشته باشد . از آب استفاده کنید .  
اورینگ قسمت ثابت آبیند را با فشار نرم دست یا انگشت در تمام جهات ، در محل نشیمن (در پوش آبیندی ) جا بزنید .

**۳-۸- تنظیم گشتاور بست طبقات**

سفت کردن مهره های بست طبقات باید به صورت ضربه ای و مطابق اعداد جدول زیر انجام پذیرد .

**جدول (۹) میزان گشتاور بست طبقات**

اندازه پمپ	WKL32	WKL40	WKL50	WKL65	WKL80	WKL100	WKL125	WKL150
گشتاور مورد نیاز [Nm]	78.5	92	294	294	200	250	300	350


**جدول (۱۰) قطعات بیکی موردنیاز برای ۲ سال کارکرد مطابق VDMA DIN 24296**

شماره قطعه	نام قطعه	تعداد قطعات بیکی	تعداد پیشنهادی، شامل پیشنهادی بیکی						
			۱۰ ویژگی	۸۹ ۷۵	۷۴	۵	۴	۲	۱
210	Shaft with nut with two flats 920.4, circlips 932.1/2 and keys 940.1/31.4/5.6 Impeller (set=S) /	۱	۱	۲	۲	۲	۲	۲	۲
230	Angular contact ball bearing /	۱	۱	۲	۲	۲	۲	۲	۲
320	Radial roller bearing with clamping sleeve 531 /	۱	۱	۲	۲	۲	۲	۲	۲
322	Flat gasket ( only on cooled packing ) / O-ring(set) /	۱	۱	۲	۲	۲	۲	۲	۲
400.2	O-ring(only on cooled packing) /	۳	۳	۶	۶	۸	۸	۸	۸
412.1/2	O-ring(only on cooled packing) /	۴	۴	۸	۸	۸	۸	۹	۹
412.3	O-ring(only on cooled packing) /	۴	۴	۸	۸	۸	۸	۱۲	۱۲
412.4	O-ring(set=S) /	۴	۴	۸	۸	۸	۸	۹	۹
461	Stuffing box gland	۳	۳	۶	۶	۹	۹	۱۲	۱۲
502	Casing wear ring (set=Sx2) /	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
521	Stage sleeve(set=S-1)	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
524.1/2	Shaft protecting sleeve (set=suction and discharge sides)	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
525.1/2	Spacer sleeve (set=suction and discharge sides)	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
525.3	Spacer sleeve (Suction Side) (only on size 150 non-cooled packing and size 100-150 cooled packing) /	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
525.4	Spacer sleeve (Discharge side) (only on sizes 100 and 150-cooled packing) /	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲

S = تعداد طبقات



## جدول (II)

شماره قطعه	نام قطعه	Part No.	Denomination	نام قطعه
461	Stuffing box packing /	461	Stuffing box packing /	نوار گرافتی
502)	Casing wear ring /	502)	Casing wear ring /	دیک ساشی
504	Spacer ring /	504	Spacer ring /	دیک فاصله
507	Thrower /	507	Thrower /	دیک خنک کن
521	Stage sleeve /	521	Stage sleeve /	آب پخش کن
524.1	Shaft protecting sleeve /	524.1	Shaft protecting sleeve /	بوش مطبق
524.2	Shaft protecting sleeve /	524.2	Shaft protecting sleeve /	بوش روی محور
525.1/2	Spacer sleeve (sizes 100 and 125 N.m)	525.1/2	Spacer sleeve (sizes 100 and 125 N.m)	بوش فاصله
531	Clamping sleeve /	531	Clamping sleeve /	بوش قفل کننده
636	Grease nipple /	636	Grease nipple /	گریس خود
902.1/2	Stud /	902.1/2	Stud /	نیچه دوسر
905	Tie bolt /	905	Tie bolt /	ست طبلات
920.1/2(3/4)	Hex. nut /	920.1/2(3/4)	Hex. nut /	مهده شش گوش
932.1/2	Circlip /	932.1/2	Circlip /	خانگرد
940.1	Key /	940.1	Key /	خار
940.2 <sup>2</sup> )	Key /	940.2 <sup>2</sup> )	Key /	خار
940.3/4/5	Key /	940.3/4/5	Key /	خار
1M	Connection for pressure gauge /	1M	Connection for pressure gauge /	شارسنج
6B	Product drain /	6B	Product drain /	تخاله
8B	Leakage liquid drain /	8B	Leakage liquid drain /	سیڑای خردی آب شستنی
10E	Sealing fluid connection /	10E	Sealing fluid connection /	ددود مایع آبندی
10A	Sealing fluid connection /	10A	Sealing fluid connection /	خرم سایق آبندی


(۱) از اندازه ۰.۵ ب بالا  
 (۲) فقط در پمپهای یک طبقه

## ۱-۴-۸- پمپهای فشار قوی WKL32 ، WKL40 ، WKL50 و WKL65

شماره قطعه	نام قطعه	Part No.	Denomination	نام قطعه
106	Suction casing /			مخفته مکش
107	Discharge casing /			مخفته رانش
108	Stage casing /			مخفته طبقات
171.1	Diffuser /			دیفسور
171.2	Diffuser (last stage) /			دیفسور (طبقه آخر)
210	Shaft /			محور
230	Impeller /			پروپلر
320	Angular contact ball bearing / (on pump sizes 50 up to 150 )			مخفته پیغما
321	Radial roller bearing / (on pump sizes 32 up to 40 )			مخفته پیغما
322	Radial roller bearing (on all size) /			دواربرینک
350	Bearing housing			مخفته پیغما
360	Bearing cover /			درپوش پیغما
361	Bearing end cover /			درپوش انتهای پیغما
400.1/2	Flat gasket /			واسرگانه
400.3/5	Flat gasket /			واسرگانه
412.1	O-ring /			اورینک
412.2/3	O-ring /			اورینک
433.1/2	Mechanical seal /			آبند مکانیکی
452	Stuffing box gland /			قطعه عینی
458	lantern ring /			دیک خنک کاری



راهنمای نصب و راه اندازی پمپ های فشار قوی






## جدول (II)

## ۲-۴-۲- پمپ های فشار قوی WKL150 ، WKL125 ، WKL100 ، WKL80 و

شماره قطعه	نام قطعه	Part No.	Denomination
106	محفظه مکشی	524.1/2	Shaft protecting sleeve /
107	محفظه راشن	525.1	Spacer sleeve /
108	محفظه مطبقات	525.2	Spacer sleeve (sizes 100 and 125 N.) / (sizes 80-125 mechanical seal) /
171.1	دیفیوزر	525.3	Spacer sleeve / (sizes 150 N and mechanical seal) /
171.2	دیفیوزر (طقه آخوند)	531	Clamping sleeve /
210	محور	534	Washer /
230	بُروانه	562	Cylindrical pin /
320	بلندیک	636	Grease nipple
322	دولبرینگ	720	Adaptor piece /
350.1	محفظه باتاقان	731.1/2/3/4	Plug /
360	درپوش باتاقان	901.1	Hex. head bolt' /
361	درپوش انتهای باتاقان	902.1/2/3	Stud (3 sizes 100-150 mech seal) /
400.2/3/4/5	داسکارکانی	905	Tie bolt /
412.1/2/3/4	اورینک		
421.1/2	کاسه نمد		
452	قطهه عینی	920.1/2/3/4	Hex. nut /
458	قطهه خنده کاری	932.1/2	Clipclip /
461	نیشک افتادی	940.1	Key /
	نیشک سایشی	940.2 <sup>1)</sup>	Key /
500.1/2	دیسک	940.3/4/5/6	(5)not fitted on sizes 125 and 150 /
502	دیسک سایشی	1M.1/2	Connection for pressure gauge /
504	دیسک فاصله	6B	Product drain /
507	رنگش کن	6D	Product prime and vent /
521	اب پنچه طبقه	8B	Leakage liquid drain /
523.1/2	بوش محور	10E	External source sealing liquid inlet /

(۱) فقط در پمپ های یک طبقه

شماره قطعه	نام قطعه	Part No.	Denomination
106	Suction casing / Discharge casing / Stage casing /	106	
107	Angular contact ball bearing /	320	
108	Radial roller bearing /	322	
171.1	Bearing housing /	350.1	
171.2	Bearing Cover /	360	
210	Bearing end Cover /	361	
230	Bearing gasket /	400.2/3/4/5	
320	Flat gasket /	412.1/2/3/4	
322	O-ring /	421.1/2	
350.1	Radial shaft seal ring (sizes 125 and 150)		
360	Radial shaft seal ring (size 125 and 150)		
361	Stuffing box gland /	452	
362	lantern ring /	458	
461	Stuffing box packing /	461	
500.1/2	Ring ( size 125 and 150) / Casing wear ring /		
502	Spacer ring /		
504	Thrower /		
507	Stage sleeve /		
521	Stage sleeve /		
523.1/2			



**۹- نگهداری****۱-۹- بازدیدهای عمومی**

پمپ باید همواره بی صدا ، به نرمی و بدون ارتعاش کار کند . برای اطمینان از کارکرد صحیح مذکور دستورالعملهای نگهداری ذیل باید در فواصل زمانی منظم و در طول زمان کاری پمپ انجام گیرند :

**۱-۹- روزانه :**

۱- مجموعه الکتروپمپ را بازدید نمایید .

۲- محفظه های آبیندی پمپ را کنترل کنید . اگر پمپ دارای نوارهای گرافیتی باشد مقداری نشستی جزئی باید وجود داشته باشد و اگر نشستی بیشتر از اندازه معمول باشد به دستورالعمل ارایه شده در راهنمای عیب یابی مراجعه کنید .

۳- اگر پمپ دارای آبیند مکانیکی باشد ، نشستی ، باید حد اقل ( یک قطره در دقیقه ) و یا نامحسوس باشد . آبیند مکانیکی نیاز به نگهداری ندارد و اگر آبیند مکانیکی عملکرد مناسبی نداشته باشد باید به جای تعمیر آنرا تعویض نمود .

**۲-۱- هفتگی :**

۱- دمای یاتاقان ها را کنترل کنید . دمای یاتاقان ها باید از مقدار  $90^{\circ}\text{C}$  در دمای محیط  $40^{\circ}\text{C}$  تجاوز نماید . پس از گریس کاری ، دمای یاتاقان ها تا زمانی که مقدار اضافی گریس خارج نشده ممکن است تا  $93^{\circ}\text{C}$  افزایش یابد . اگر پمپ در شرایط سخت کار کند و یا امکان آلوده شدن گریس وجود داشته باشد ، باید مقدار و وضعیت گریس یاتاقان ها به دفعات بیشتری بازررسی شود . در صورت گریسکاری مجدد مطمئن شوید که گریس کنه و مستعمل از محفظه یاتاقان خارج شده است و گریس در محفظه انشاسته نشده است .

۲- میزان توان جذبی و جریان هر سه فاز را در الکتروموتورها کنترل کنید .

(الف) جریان فازها باید از میزان جریان نامی الکتروموتور در ولتاژ ۲۸۰۷ تجاوز نماید .

(ب) مقدار جریان هریک از فازها باید از  $5\%$  ± متوسط هر سه فاز ، کمتر یا بیشتر باشد .

(ج) جریان فازها باید از  $1/0.5$  میزان جذبی اولیه در حین راه اندازی تجاوز نماید .



۳- میزان ارتعاش در محل محفظه یا تاقان پمپ را کنترل نمایید. میزان ارتعاش نباید در این محل از  $4/5 \text{ mm/s}$  تجاوز نماید.

#### ۱-۳-۱-۹ ماهانه :

۱- تراز بودن کوپلینگ را مطابق دستور العمل ۱-۳-۲ بررسی کنید.

۲- کوپلینگ را گریسکاری کنید (اگر قابل گریسکاری باشد). بیش از اندازه گریسکاری نکنید.

۳- پیچ های پایه الکتروپمپ و فونداسیون را بازدید نمایید.

#### ۱-۴-۱-۹ شش ماهه (نیمساله)

۱- یاتاقانهای شعاعی را گریسکاری نمایید. بیش از اندازه گریسکاری نکنید.

در صورت وجود پمپ های رزرو بهتر است این پمپ ها در یک دوره زمانی مشخص بترتیب بکار گرفته شوند. بدین ترتیب می توان اطمینان یافت که در موقع ضروری پمپ های رزرو همواره در حالت آماده برای راه اندازی فوری هستند.

\* تراز کوپلینگ ممکن است در اثر نشست فونداسیون، از تنظیم خارج شود.

تراز بودن کوپلینگ ها برای پمپ هایی که روی فونداسیون های جدید نصب می شوند (هر چند وقت یکبار) کنترل کنید.

#### پایان

# PUMPIRAN



## دفتر مرکزی :

تهران - خیابان ولی عصر - نبش میرداماد  
برج دوم اسکان - طبقه اول  
تلفن: ۰۲۱ (۸۸۷۹۸۹۳۱) و ۰۲۱ (۸۸۷۹۸۹۳۲)  
فاکس: ۰۲۱ (۸۸۷۹۸۴۴۶)

## کارخانه :

تبریز - صندوق پستی ۱۲۵-۵۱۸  
تلفن: ۰۴۱۱ (۲۸۹۰۶۴۴) - ۹  
فاکس: ۰۴۱۱ (۲۸۹۸۴۴۶)

## دفتر فروش :

تبریز  
تلفاکس: ۰۴۱۱ (۲۸۹۰۷۰۷-۸) و ۰۴۱۱ (۲۸۹۰۴۱۱)

## مرکز خدمات بعد از فروش :

شرکت تلمبه سازان تبریز  
تبریز - خیابان رسالت - روپرتوی مجتمع  
مسکونی کلستان - پلاک ۶۲  
تلفن: ۰۴۱۱ (۴۴۴۵۲۷۷) و ۰۴۱۱ (۴۴۳۹۴۹۴)  
فاکس: ۰۴۱۱ (۴۴۳۱۴۲۰)

\* حق هرگونه تکثیر و استفاده از مطالب و تصاویر و جداول مندرج در این راهنمای برای شرکت پمپ ایران محفوظ بوده و در صورت تخلف پیگرد قانونی دارد.  
\* اطلاعات مندرج در این راهنمای ممکن است بدون اطلاع مشتری تغییر کند.